

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Wiese Umweltservice GmbH
Standort Polte
Kompostierungsanlage
8.5.1*

27.03.2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	22.02.2017
Anlagenbezeichnung	Kompostierungsanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Betreiberdaten :

Name	Wiese Umweltservice GmbH
Straße	Bahnhofstraße 27
PLZ/Ort	07980 Berga/ Elster
Ansprechpartner	Herr Wiese

Anlagendaten :

Standort	Polte
Straße	Gewerbepark 1
PLZ/Ort	39517 Tangerhütte OT Polte
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	8.5.1
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus organischen Abfällen mit einer Durchsatzkapazität an Einsatzstoffen von 75 Tonnen oder mehr je Tag

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Rückführung und Vermischung mit unbehandelten Bioabfällen von geschreddertem Siebüberlauf</i> <i>Zwischenlagerung von Kompost auf nicht genehmigter Lagerfläche</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	X
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	<i>Erläuterung</i>		
Bemerkungen			

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	<ul style="list-style-type: none">- Landesverwaltungsamt, obere Immissionsschutzbehörde- Landesverwaltungsamt, obere Abfallbehörde
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	22.02.2017
Anlagenbezeichnung	Kompostierungsanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Luftschadstoffe, Lärm, Abfall

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Rückführung und Vermischung mit unbehandelten Bioabfällen von geschreddertem Siebüberlauf	Untersagung dieser Betriebsweise Ausbringungsverbot auf landwirtschaftlichen Flächen für diesen Fertigkompost Konzept über die ordnungsgemäße Entsorgung
Zwischenlagerung von Kompost auf nicht genehmigter Lagerfläche	Beräumung der Ablagerungen

