

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*Recycling Park Wernigerode
Heudeber
Lagerung und Behandlung von Altholz
Nr. 8.12.1.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV*

07.06.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	14.04.2016
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Lagerung und Behandlung von Altholz
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten :

Name	Recycling Park Wernigerode OHG
Straße	Harzstraße 2,
PLZ/Ort	38855 Nordharz OT Heudeber
Ansprechpartner	Geschäftsführer Herr Schwenke de Wall

Anlagendaten :

Standort	Heudeber
Straße	Harzstraße 2,
PLZ/Ort	38855 Nordharz OT Heudeber
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	8.12.1.1

Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis zum Einsammeln am auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 50 Tonnen oder mehr
-------------------------------------	---

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i>
-----------	--------------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde - LVwA Obere Abfallbehörde - LVwA Untere Wasserbehörde LK Hz
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>14.04.2016</u>
Anlagenbezeichnung	<u>Lagerung und Behandlung von Altholz</u>
Zulassungsbehörde	<u>Landesverwaltungsamt</u>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<u>Immissionsschutzrechtliche und Abfallrechtliche Nebenbestimmungen der Genehmigung gem. § 4 BImSchG</u>

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Lagerung von A 4 Holz auf unbefestigter Fläche	Befestigung der Lagerfläche für A4-Holz oder vergleichbare Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Schadstoffen in den Boden und das Grundwasser