Überwachungsbericht





Betreiber Betriebsgemeinschaft Zens GbR Standort Zens

Anlagenbezeichnung:

Schweinemastanlage Zens

Einordnung 4.BlmSchV: 7.1.7.1 G E

Datum 27.08.2014

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	07.07.2014
Anlagenbezeichnung	Schweinsmastanlage Zens
Zulassungsbehörde	LVwA

Betreiberdaten:

Name	Betriebsgemeinschaft Zens GbR
Straße	Dorfstraße 16
PLZ/Ort	39221 Zens
Ansprechpartner	Betriebsleiter

Anlagendaten:

Standort	Gemarkung Zens
Straße	Flur 1 Flurstück 368/109
PLZ/Ort	39 221 Zens
Nr. gemäß 4.BlmSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.7 1 G E
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen mit 2.000 oder mehr Mastschweineplätzen

••		
I IIa a m a a la a a	a. a .aa :: 0	_
LINAKWACHIINA	MAMAIC	-
Uberwachung	gerriais	•

§ 52aAbs.5 BlmSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV

<u>Überwachungsanlass</u>:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
	Erläuterung	Erläuterung
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
Erläuterung	Erläuterung	

<u>Überwachungsumfang</u>:

Gesamtanlage	
Anlagenteile :	Erläuterung
Bemerkungen	

<u>Prüfthemen / Prüfgegenstand :</u>

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
Sonstiges	etiges Erläuterung		
Bemerkungen			
Beteiligte Behörden und Sachverständige :			
Behörde:			
Sachverständiger na	ch § 22VAwS :		
Messstelle nach § 26	BImSchG:		
Sonstige:			

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	<u>07.07.2014</u>
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage Zens
Zulassungsbehörde	LVwA
Prüfthema/Prüfgegenstand	BlmSch-
	Genehmigungsbescheid

	Gene	<u>ehmigungsbescheid</u>	
	keine Mängel		
	Mängel		
Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung			
В	eschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme	

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme