

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*ZfW Zentrum für Wertstoffverarbeitung  
Mitteldeutschland GmbH  
Freyburg-Zeuchfeld  
Lagerung von in Ballen gepressten Abfällen  
einschließlich Ballierung  
Nr. 8.14.2.1, 8.12.2, 8.11.2.2 des Anhangs 1  
der 4. BImSchV  
22.10.2014*

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>27.08.2014</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Lagerung von in Ballen gepressten Abfällen einschließlich Ballierung</b>
Zulassungsbehörde	<b>LVwA</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>ZfW Zentrum für Wertstoffverarbeitung Mitteldeutschland GmbH</b>
Straße	<b>Merseburger Straße Gewerbegebiet Kiesgrube,</b>
PLZ/Ort	<b>06632 Freyburg</b>
Ansprechpartner	<b>Geschäftsführer, Betriebsleiter</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Gewerbegebiet Kiesgrube</b>
Straße	<b>Merseburger Straße</b>
PLZ/Ort	<b>06632 Freyburg</b>
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>8.14.2.1, 8.12.2, 8.11.2.2</b>
Bezeichnung gemäß 4.BImSchV	<b>Anlage zum Lagern von Abfällen</b>

	<b>über einen Zeitraum von jeweils mehr als einem Jahr mit einer Aufnahmekapazität von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazität von 25 000 Tonnen oder mehr für andere Abfälle als Inertabfälle</b>
--	---

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile :	<i>Erläuterung</i>
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Obere Immissionsschutzbehörde - LVwA Obere Abfallbehörde – LvwA Untere Abfallbehörde – LK BLK
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

**Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen**

Datum der Kontrolle	<b><u>27.08.2014</u></b>
Anlagenbezeichnung	<b><u>Lagerung von in Ballen gepressten Abfällen einschließlich Ballierung</u></b>
Zulassungsbehörde	<b><u>LVwA</u></b>
Prüfthema/Prüfgegenstand	<b><u>Genehmigung gem. § 4 BImSchG (Immissionschutzrechtliche und abfallrechtliche Nebenbestimmungen)</u></b>

☒ keine Mängel

☐ Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und  
Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme