

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber:	Zuchtläuferproduktion Schwiesau
Standort:	Klötze OT Schwiesau
Anlagenbezeichnung:	Sauenanlage
Einordnung 4. BImSchV:	7.1.8.1 G, E
Datum:	21.11.2016

# Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

## Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	<b>21.11.2016</b>
Anlagenbezeichnung	<b>Sauenanlage</b>
Zulassungsbehörde	<b>Landesverwaltungsamt</b>

### Betreiberdaten :

Name	<b>Zuchtläuferproduktion Schwiesau</b>
Straße	<b>Breitscheidstr. 5 e</b>
PLZ/Ort	<b>39590 Tangermünde</b>
Ansprechpartner	<b>Geschäftsführer</b>

### Anlagendaten :

Standort	<b>Klötze OT Schwiesau</b>
Straße	<b>Zu den Hellbergen</b>
PLZ/Ort	<b>39638 Klötze OT Schwiesau</b>
Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	<b>7.1.8.1 G, E</b>
Bezeichnung gemäß 4. BImSchV	<b>Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Sauen einschließlich dazugehöriger Ferkelaufzuchtplätze mit 750 oder mehr Sauenplätzen</b>

## Überwachung gemäß :

§ 52a Abs. 5 BImSchG	§ 22a Abs. 5 DepVO	§ 9 Abs. 5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>		
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass

## Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input type="checkbox"/>
Anlagenteile :	Anlagegelände, Gülle-Management, Kadaverlagerung, Lüftung, Haltungssystem
Bemerkungen	

## Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

## Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	
Sachverständiger nach § 22 VAWS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

## Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	21.11.2016
Anlagenbezeichnung	Sauenanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Anzeige nach § 67 vom 12.10.1992

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Neubau eines Güllebeckens	Weiteres Vorgehen wird geprüft
Umstellung des Heizsystems	Weiteres Vorgehen wird geprüft
Fehlende Abdeckung der Güllebehälter	Abdeckung oder künstliche Schwimmschicht ist anzubringen