


FGG Elbe - Karte 4.7.1: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich Nitrat



- Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern**
- gut
  - schlecht
  - nicht bewertet
- Schadstofftrend in Hauptgrundwasserleitern**
- Trendumkehr
  - signifikant zunehmend